



Утверждено
заведующий МДОУ
«Детский сад № 62»
Н.А.Омельченко
от «30» августа 2024г № 105-од

АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых и спортивной площадок
группы раннего возраста (от 2-х до 3-х лет) №1
МДОУ «Детский сад №62»

№ 1 от «30» августа 2024г

Комиссия в составе:

Председатель – Нестеренко Г.И.- старший воспитатель.

Члены комиссии:

Дагаева М.Ю. - заместитель заведующего

Пустовойтова Н.Н. – председатель ПК

Платонова Л.В. – инструктор по ФК

Федулова Н.В. – старшая медсестра

Провела осмотр игровой площадки группы раннего возраста (от 2-х до 3-х лет) №1:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность твердая, утрамбованная, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др), отсутствует ударопоглощающее покрытие в местах расположения игрового.

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные дефекты	Принятые меры	Примечание
1.	Песочница	удовлетворительно	нет	нет	нет
2.	Веранда	удовлетворительно	нет	нет	нет
3.	Лавка	удовлетворительно	нет	нет	нет
4.	Домик	удовлетворительно	нет	нет	нет
5.	Стол с лавками	удовлетворительно	облупилась краска	покраска	нет
6.	Вертолёт	удовлетворительно	нет	нет	нет
7.	Качели	удовлетворительно	облупилась краска	покраска	нет
8.	Корабль	удовлетворительно	нет	нет	нет
9.	Лошадь (скульптура)	удовлетворительно	облупилась краска	покраска	нет

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем: дефекты оборудования незначительные, требуют покраски. Поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель – Нестеренко Г.И.- старший воспитатель _____
Дагаева М.Ю. - заместитель заведующего _____
Пустовойтова Н.Н. – председатель ПК _____
Платонова Л.В. – инструктор по ФК _____
Федулова Н.В. – старшая медсестра _____



заведующий МДОУ
«Детский сад № 62»
Н.А.Омельченко
от «30» августа 2024г № 105-од

АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых и спортивной площадок
группы компенсирующей направленности (от 4 до 7 лет) №2
МДОУ «Детский сад №62»
№ 2 от «30» августа 2024г

Комиссия в составе:

Председатель – Нестеренко Г.И.- старший воспитатель

Члены комиссии:

Дагаева М.Ю. - заместитель заведующего

Пустовойтова Н.Н. – председатель ПК

Платонова Л.В. – инструктор по ФК

Федулова Н.В. – старшая медсестра

Провела осмотр игровой площадки разновозрастной группы компенсирующей направленности (от 4 до 7 лет) №2

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность твердая, утрамбованная, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др), отсутствует ударопоглощающее покрытие в местах расположения игрового оборудования.

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные дефекты	Принятые меры	Примечание
1.	Стол с лавкой	удовлетворительно	нет	нет	нет
2.	Домик-беседка	удовлетворительно	нет	нет	нет
3.	Песочница «Кораблик»	удовлетворительно	нет	нет	нет
4.	Корабль	удовлетворительно	нет	нет	нет
5.	Столик с лавкой детский	удовлетворительно	нет	нет	нет
6.	Доска для рисования	удовлетворительно	нет	нет	нет
7.	Лавка «Паровозик»	удовлетворительно	нет	нет	нет

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем: дефекты оборудования не выявлены, требуется обеспечить наличие ударопоглощающего покрытия в местах расположения игрового оборудования.

Председатель – Нестеренко Г.И.- старший воспитатель _____

Члены комиссии:
Дагаева М.Ю. - заместитель заведующего _____

Пустовойтова Н.Н. – председатель ПК _____

Платонова Л.В. – инструктор по ФК _____

Федулова Н.В. – старшая медсестра _____



Утверждено
заведующий МДОУ
«Детский сад № 62»
Н.А.Омельченко
от «30» августа 2024г № 105-од

АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых и спортивной площадок
средней группы (от 4 до 5 лет) №3
МДОУ «Детский сад №62»
№ 3 от «30» августа 2024г

Комиссия в составе:

Председатель – Нестеренко Г.И.- старший воспитатель

Члены комиссии:

Дагаева М.Ю. - заместитель заведующего

Пустовойтова Н.Н. – председатель ПК

Платонова Л.В. – инструктор по ФК

Федулова Н.В. – старшая медсестра

Провела осмотр игровой площадки **средней группы (от 4 до 5 лет) №3**

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность твердая, утрамбованная, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др), отсутствует ударопоглощающее покрытие в местах расположения игрового оборудования .

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные дефекты	Принятые меры	Примечание
1.	Футбольные ворота	удовлетворительно	нет	нет	нет
2.	Лестница для лазания	удовлетворительно	нет	нет	нет
3.	Качели	удовлетворительно	нет	нет	нет
4.	Песочница	удовлетворительно	нет	нет	нет
5.	Домик	удовлетворительно	нет	нет	нет
6.	Машина	удовлетворительно	нет	нет	нет
7.	Веранда	удовлетворительно	нет	нет	нет
8.	Стол с лавками	удовлетворительно	нет	нет	нет

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем: дефекты оборудования не выявлены. Поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель – Нестеренко Г.И.- старший воспитатель Г.И. Нестеренко

Члены комиссии:

Дагаева М.Ю. - заместитель заведующего М.Ю. Дагаева

Пустовойтова Н.Н. – председатель ПК Н.Н. Пустовойтова

Платонова Л.В. – инструктор по ФК Л.В. Платонова

Федулова Н.В. – старшая медсестра Н.В. Федулова



Утверждено
заведующий МДОУ
«Детский сад № 62»
Н.А.Омельченко
от «30» августа 2024г № 105-од

АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых и спортивной площадок
2 младшей группы (от 3 до 4 лет) №4
МДОУ «Детский сад №62»
№ 4 от «30» августа 2024г

Комиссия в составе:

Председатель – Нестеренко Г.И.- старший воспитатель

Члены комиссии:

Дагаева М.Ю. - заместитель заведующего

Пустовойтова Н.Н. – председатель ПК

Платонова Л.В. – инструктор по ФК

Федулова Н.В. – старшая медсестра

Провела осмотр игровой площадки **2 младшей группы (от 3 до 4 лет) №4**

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность твердая, утрамбованная, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др), отсутствует ударопоглощающее покрытие в местах расположения игрового оборудования.

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные дефекты	Принятые меры	Примечание
1.	Веранда	удовлетворительно	нет	нет	нет
2.	Домик	удовлетворительно	нет	нет	нет
3.	Кораблик	удовлетворительно	нет	нет	нет
4.	Песочница	удовлетворительно	нет	нет	нет
5.	Стол с лавками	удовлетворительно	нет	нет	нет

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем: дефекты оборудования не выявлены. Поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодна к дальнейшей эксплуатации.

Председатель – Нестеренко Г.И.- старший воспитатель _____

Члены комиссии:

Дагаева М.Ю. - заместитель заведующего _____

Пустовойтова Н.Н. – председатель ПК _____

Платонова Л.В. – инструктор по ФК _____

Федулова Н.В. – старшая медсестра _____



Утверждено
заведующий МДОУ
«Детский сад № 62»
Н.А. Омельченко
от «30» августа 2024г № 105-од

АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых и спортивной площадок
подготовительной группы (6-7 лет) №5
МДОУ «Детский сад №62»
№ 5 от «30» августа 2024г

Комиссия в составе:

Председатель – Нестеренко Г.И.- старший воспитатель

Члены комиссии:

Дагаева М.Ю. - заместитель заведующего

Пустовойтова Н.Н. – председатель ПК

Платонова Л.В. – инструктор по ФК

Федулова Н.В. – старшая медсестра

Провела осмотр игровой площадки **подготовительной группы (6-7 лет) №5**

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность твердая, утрамбованная, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др), отсутствует ударопоглощающее покрытие в местах расположения игрового оборудования.

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные дефекты	Принятые меры	Примечание
1.	Веранда	удовлетворительно	нет	нет	нет
2.	Песочница	удовлетворительно	нет	нет	нет
3.	Домик	удовлетворительно	нет	нет	нет
4.	Стол с лавками	удовлетворительно	нет	нет	нет
5.	Мотоцикл	удовлетворительно	нет	нет	нет
6.	Лавка	удовлетворительно	нет	нет	нет

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем: дефекты оборудования не выявлены, требуется обеспечить наличие ударопоглощающего покрытия в месте расположения лестницы для лазания; Поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель – Нестеренко Г.И.- старший воспитатель _____

Члены комиссии:

Дагаева М.Ю. - заместитель заведующего _____

Пустовойтова Н.Н. – председатель ПК _____

Платонова Л.В. – инструктор по ФК _____

Федулова Н.В. – старшая медсестра _____



Утверждено
заведующий МДОУ
«Детский сад № 62»
И.А.Омельченко
от «30» августа 2024г. № 105-од

АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых и спортивной площадок
старшей группы (от 5-6 лет) №6:
МДОУ «Детский сад №62»

№ 6 от «30» августа 2024г.

Комиссия в составе:

Председатель – Нестеренко Г.И.- старший воспитатель

Члены комиссии:

Дагаева М.Ю. - заместитель заведующего

Пустовойтова Н.Н. – председатель ПК

Платонова Л.В. – инструктор по ФК

Федулова Н.В. – старшая медсестра

Провела осмотр игровой площадки старшей группы (от 5 до 6 лет) №6:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность твердая, утрамбованная, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др).

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные дефекты	Принятые меры	Примечание
1.	Качели	удовлетворительно	нет	нет	нет
2.	Ворота футбольные	удовлетворительно	нет	нет	нет
3.	Кораблик	удовлетворительно	нет	нет	нет
4.	Домик	удовлетворительно	нет	нет	нет
5.	Песочница	удовлетворительно	нет	нет	нет
6.	Машина	удовлетворительно	нет	нет	нет
7.	Веранда	удовлетворительно	нет	нет	нет
8.	Слон (бетонная фигура)	удовлетворительно	нет	нет	нет
9.	Лавка	удовлетворительно	нет	нет	нет

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем: дефекты оборудования не выявлены. Поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель – Нестеренко Г.И.- старший воспитатель Г.И. Нестеренко

Члены комиссии:

Дагаева М.Ю. - заместитель заведующего М.Ю. Дагаева

Пустовойтова Н.Н. – председатель ПК Н.Н. Пустовойтова

Платонова Л.В. – инструктор по ФК Л.В. Платонова

Федулова Н.В. – старшая медсестра Н.В. Федулова



Утверждено
заведующий МДОУ
«Детский сад № 62»
Н.А. Омельченко
от «30» августа 2024г № 105-од

АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых и спортивной площадок
№ 7 от «30» августа 2024г.
подготовительной группы (6-7 лет) № 8

Комиссия в составе:

Председатель – Нестеренко Г.И.- старший воспитатель

Члены комиссии:

Дагаева М.Ю. - заместитель заведующего

Пустовойтова Н.Н. – председатель ПК

Платонова Л.В. – инструктор по ФК

Федулова Н.В. – старшая медсестра

Провела осмотр игровой площадки **подготовительной группы (6-7 лет) № 8**

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность твердая, утрамбованная, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др), отсутствует ударопоглащающее покрытие в местах расположения игрового оборудования.

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные дефекты	Принятые меры	Примечание
1.	Веранда	удовлетворительно	нет	нет	нет
2.	Кабан (бетонная фигура)	удовлетворительно	нет	нет	нет
3.	Кораблик	удовлетворительно	нет	нет	нет
4.	Лестница	удовлетворительно	нет	нет	нет
5.	Домик	удовлетворительно	нет	нет	нет
6.	Качели	удовлетворительно	нет	нет	нет
7.	Машина	удовлетворительно	нет	нет	нет
8.	Песочница	удовлетворительно	нет	нет	нет
9.	Стол с лавками	удовлетворительно	нет	нет	нет

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем: дефекты оборудования не выявлены. Поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель – Нестеренко Г.И.- старший воспитатель

Члены комиссии:

Дагаева М.Ю. - заместитель заведующего

Пустовойтова Н.Н. – председатель ПК

Платонова Л.В. – инструктор по ФК

Федулова Н.В. – старшая медсестра